


# Manutenção da Sinalização Turística do Espraiado

Relatório técnico das atividades de revisão, manutenção e atualização das placas turísticas com mastros galvanizados no Bairro do Espraiado.



# Objetivo e Metodologia

## Objetivo

Registrar atividades de revisão e manutenção das placas de sinalização turística, apresentando necessidades de realocação, limpeza, pintura, poda e substituição de adesivos.

## Desenvolvimento

Visitas de campo realizadas nos dias **07 e 08 de maio de 2025** para levantamento das condições atuais: conservação dos mastros, visibilidade, integridade dos adesivos e necessidades de poda.





# Levantamento Completo

61

## Placas Catalogadas

Total de placas de sinalização turística  
inventariadas no Bairro do Espraiado

7

## Postes Especiais

Mastros com cinco placas identificados  
(11A, 19A, 57A e outros)

100%

## Cobertura

Mapeamento completo da Estrada do  
Espraiado e Avenida Central

Nova planilha de controle elaborada com informações detalhadas: modelo, pictograma, cores, direcionamento, localização e  
coordenadas geográficas de cada placa.



# Principais Atrativos Sinalizados

## Cachoeira do Espraiado

Principal atrativo natural da  
região

## Capelas Históricas

São Jorge, São João Batista e  
Santo Antônio

## Ecomuseu Berta Lutz

Centro de conservação e  
educação ambiental

## Trilhas Ecológicas

Rotas para caminhadas e  
ciclismo

# Ações Recomendadas



## Novos Adesivos e Pintura

Placas nº 01 a 61 (exceto placa 59): aplicação de novos adesivos, pintura dos mastros e realinhamento



## Limpeza

Placas nº 17, 28, 32 e 59: limpeza profunda dos adesivos existentes



## Realocação

13 placas necessitam reposicionamento: nº 21, 25, 26, 27, 33, 37, 41, 50, 51, 52, 53, 56 e 61



## Poda de Galhos

Placas nº 17, 18, 22, 28, 34, 43 e 59: remoção de vegetação que obstrui visibilidade

# Substituições Específicas



1

## Placa 11A

- "Fazenda Ibiaci" → "Fazenda Joaquim Pinero"
- "Atelier" → "Artesanato"


2

## Placa 57A





- "Trilha Espraiado Tomáscar" → "Trilhas Ecológicas"
- "Atelier" → "Artesanato"

Correções necessárias para padronização visual e conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalização Turística (DENATRAN/MTur).

# Coordenação e Parcerias



# Execução dos Trabalhos



Aplicação sistemática dos novos adesivos seguindo as orientações técnicas e garantindo padronização visual em todas as placas do Bairro do Espraiado.



## Impacto e Benefícios



### Orientação Aprimorada

Melhoria significativa na orientação de visitantes com sinalização clara e atualizada em todos os pontos turísticos



### Valorização Local

Fortalecimento da identidade turística de Maricá através da padronização e destaque dos atrativos



### Conformidade Técnica

Adequação ao Manual Brasileiro de Sinalização Turística garantindo qualidade e profissionalismo

# Conclusão e Próximos Passos

As atividades realizadas demonstram o comprometimento com a manutenção, atualização e padronização da sinalização turística do município.

01

## Monitoramento Contínuo

Estabelecer rotina de inspeções periódicas para identificar necessidades de manutenção

02

## Manutenção Preventiva

Garantir que a sinalização permaneça visível, atualizada e em boas condições estruturais

03

## Expansão do Sistema

Aplicar metodologia desenvolvida para outros bairros e regiões turísticas do município

